

Landratsamt Dachau Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Dachau

Neubau Landratsamt Dachau Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Dachau

3. Bericht:

Versickerung von Niederschlagswasser

Projekt Nr. 21146403

erstellt von Dipl.-Ing. Michael Ruths

Oberursel, 13. Juni 2022



Ring 11, Dachau (3. Bericht)

INHALTSVERZEICHNIS

IN	NHALTSV	ERZEICHNIS	2				
Αl	NLAGEN	VERZEICHNIS	3				
T	ABELLEN	IVERZEICHNIS	3				
Αl	BBILDUN	GSVERZEICHNIS	3				
1.	VORE	EMERKUNGEN	4				
2.	VERV	/ENDETE UNTERLAGEN	5				
3.	3. VORLIEGENDE UNTERSUCHUNGEN						
	3.1	Felduntersuchungen	6				
	3.2	Bodenphysikalische Untersuchungen	7				
	3.3	Auswertung und Darstellung	7				
4.	UNTE	RGRUNDVERHÄLTNISSE	8				
	4.1	Regionale geologische Situation	8				
	4.2	Örtliche geologische Situation/Schichtenfolge	8				
	4.2.1	Schichtenfolge	8				
	4.2.2	Schicht 1: Künstliche Auffüllungen	8				
	4.2.3	Schicht 2: Lößböden und Lehme (Quartär)	9				
	4.2.4	Schicht 3: Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)	10				
5.	GRUN	IDWASSERVERHÄLTNISSE	11				
6.	DURC	HLÄSSIGKEIT DES UNTERGRUNDES	12				
7.	VERS	ICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER	15				
	7.1	Grundlagen	15				
	7.2	Auswertung der Baugrunderkundung	17				
	7.3	Beurteilung	18				
R	SCHI	USSBEMERKLING	20				

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



ANLAGENVERZEICHNIS

1.1	Übersichtslageplan der Bodenaufschlüsse	
1.2 - 1.5	Geotechnische Längsschnitte	
2	Bohrprofile nach DIN 4023	
3	Schichtenverzeichnisse nach DIN EN ISO 14688/14689	
4	Prüfberichte der bodenphysikalischen Laboruntersuchungen	
	TABELLENVERZEICHNIS	
Tabelle 1:	Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen aus [4.a]	13
Tabelle 2:	Ergebnisse der aktuellen bodenmechanischen	
	Laboruntersuchungen	14
Tabelle 3:	Versickerungssysteme nach [7.a] und [8]	16
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	
Abbildung 1:	Ganglinie der Grundwassermessstelle B2/GWM 2 von 24.12.202	21

bis 22.03.202211

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



1. VORBEMERKUNGEN

Auf dem Grundstück Bürgermeister-Zauner-Ring 11 in Dachau soll das bestehende Verwaltungsgebäude des Landratsamtes abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Das geotechnische Gutachten liegt mit unserem 1. Bericht [10.b] vor. Demnach sind die Untergrundverhältnisse auf dem Grundstück oberflächennah durch quartäre Löß- und Lehmböden geprägt, die in unterschiedlicher Tiefe von Sanden und Kiesen mit eingeschalteten Lehmlagen unterlagert werden.

Die örtlichen Untergrund- und Grundwasserverhältnisse wurden daher von uns im Hinblick auf die Realisierbarkeit von Versickerungsmaßnahmen als ungünstig bewertet. Da diese Bewertung alleine auf Grundlage der vorliegenden Archivaufschlüsse erfolgte und von der Beurteilung des Vorgutachters [4.a] abweicht, wurden ergänzende Untersuchungen zur Konkretisierung bzw. Verifizierung der Durchlässigkeitsbeiwerte der anstehenden Böden erforderlich.

Die Dr. Hug Geoconsult GmbH wurde vom Bauherrn mit der Durchführung der dazu notwendigen Feld- und Laboruntersuchungen beauftragt. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zusammenfassend beschrieben, dargestellt und im Hinblick auf die Eignung der Böden für Versickerungsmaßnahmen bewertet.

Das Gutachten dient als Grundlage für die weiteren Planungen.

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



2. VERWENDETE UNTERLAGEN

Zur Erstellung des Gutachtens (3. Bericht) wurden die nachfolgend aufgeführten Unterlagen verwendet:

- [1] **h4a Gessert + Randecker Architekten GmbH, München:** Lageplan (Vorabzug), Maßstab 1:200, 7. März 2022.
- [2] Glück Landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart: Schnitt Rigole (Vorabzug), Maßstab 1:100, 11. März 2022.
- [3] **Professor Dr. Ing. Richard Jelinek, München:** Neubau des Landratsamtes in Dachau an der Brucker Straße, Bodengutachten, 8. November 1976.
- [4] Grundbaulabor München, München:
 - [4.a] Neubau Landratsamt Dachau, Weiherweg 16, Dachau: Geotechnisches Gutachten 1. Aktualisierung -, Projekt-Nr. P20242 vom 22. Juli 2021.
 - [4.b] Neubau Landratsamt Dachau, Weiherweg 16, Dachau: 1. Ergänzung zum geotechnischen Gutachten vom 28. Januar 2021.
 - [4.c] Neubau Landratsamt Dachau, Weiherweg 16, Dachau: 2. Ergänzung zum geotechnischen Gutachten vom 28. Januar 2021.
 - [4.d] Neubau Landratsamt Dachau, Weiherweg 16, Dachau: 3. Ergänzung zum geotechnischen Gutachten vom 24. August 2021.
- [5] **Stadt Dachau:** Grundwasserstände in Dachau, Internetpräsentation (http://www.gw-dachau.de).
- [6] **Wasserwirtschaftsamt München:** Gewässer Amper, Fluss-km 50 74,4, Fest-setzung des Überschwemmungsgebietes, Maßstab 1:2.500, 11. Januar 2016.
- [7] Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.:
 - [7.a] Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Arbeitsblatt DWA-A 138, 2008.
 - [7.b] Handlungsempfehlungen zu Umgang mit Regenwasser, Merkblatt DWA-M 153, August 2007.
- [8] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Bundesministerium der Verteidigung: Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 5.1: Regenwasserversickerung, Stand: 6. Januar 2010.
- [9] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB), Ausgabe 2017.

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



[10] **Dr. Hug Geoconsult GmbH, Oberursel:**

- [10.a] Neubau Landratsamt, Bürgermeister-Zauner-Ring 11, Dachau, Überprüfung Baugrundgutachten, Projekt Nr. 21146401, Schreiben vom 4. November 2021.
- [10.b] Neubau Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11, Dachau, 1. Bericht: Geotechnisches Gutachten, Projekt-Nr. 21146401, 20. Januar 2021.
- [10.c] Neubau Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11, Dachau,
 2. Bericht: Setzungs- und Bodenplattenberechnung in Anlehnung an DIN 4018, Projekt Nr. 21146401, 18. Februar 2022.
- [10.d] Archivunterlagen.

Darüber hinaus wurden uns vom Auftraggeber Leitungspläne zur Festlegung der Bohrund Sondierpunkte zur Verfügung gestellt und bei der Festlegung der Bohr- bzw. Sondierpunkte entsprechend berücksichtigt.

3. VORLIEGENDE UNTERSUCHUNGEN

3.1 Felduntersuchungen

Zur ergänzenden/vertiefenden Erkundung der vorliegenden Untergrund- und Grundwasserverhältnisse haben wir in der Zeit vom 25. bis 29. April 2022 an den geplanten Rigolenstandorten sowie der nordöstlichen Baufeldecke in Summe 10 Bohrsondierungen mit der Rammkernsonde (BS 1/22 bis BS 10/22 nach DIN EN ISO 22475-1) ausgeführt.

Da ein Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Ansatzpunkte der Bohrsondierungen vor Beginn der Arbeiten in unserem Auftrag durch die Kamiserv GmbH, Amberg, auf mögliche Kampfmittelrückstände überprüft und freigegeben.

Mit der eingesetzten Sondiertechnik wurden in den anstehenden Böden im Regelfall die planmäßigen Erkundungstiefen von etwa 9,5 m bis 10 m unter GOK erreicht. Die Bohrungen BS 6/22 (Erkundungstiefe ca. 5,3 m) und BS 8/22 (Erkundungstiefe ca. 8,4 m) mussten dagegen aufgrund zu hoher Eindringwiderstände vorzeitig abgebrochen werden.

Die Bohrungen BS 4/22 und BS 7/22 wurden, da erwartungsgemäß Grundwasser angetroffen wurde, zu semistationären Grundwassermessstellen (BS 4/22-GWM und BS 7/22-GWM) ausgebaut. Der Ausbau erfolgte überflur mit einem Durchmesser von 1,25".



Aus dem mit den Bohrsondierungen gewonnenen Bohrgut wurden aus jedem Bohrmeter bzw. bei jedem Schichtwechsel gestörte Bodenproben nach DIN EN ISO 22475-1 entnommen. Ein Teil der Proben wurde zur Durchführung bodenphysikalischer Untersuchungen in ein entsprechendes Fachlabor eingeliefert. Die restlichen Proben werden für ein halbes Jahr in unserem Erdbaulabor eingelagert.

3.2 Bodenphysikalische Untersuchungen

An elf repräsentativen Bodenmischproben haben wir im Baustofflabor der ZuB GmbH, Eppertshausen, zur Verifizierung der Bohrgutansprache sowie zur näherungsweisen Ableitung der Durchlässigkeitsbeiwerte im Hinblick auf die geplanten Versickerungsmaßnahmen die Bestimmung der Kornverteilungen nach DIN EN ISO 17892-4 veranlasst.

3.3 Auswertung und Darstellung

Die Ansatzpunkte der Bodenaufschlüsse wurden von uns nach Lage und Höhe vermessen und lagerichtig in den in der Anlage 1.1 aufgeführten Lageplan übernommen. Hier sind auch die Aufschlüsse der im Zuge der vorangegangenen Untersuchungskampagnen vom Baugrundlabor München [4.a] durchgeführten Baugrundaufschlüsse eingetragen.

Höhenbezug haben wir auf vorhandene Schachtdeckel hergestellt, deren Höhen aus den vorliegenden Leitungsplänen entnommen wurden.

Zur Veranschaulichung der Untergrundsituation wurden vier geotechnische Längsschnitte angefertigt und als Anlagen 1.2 bis 1.5 dem Gutachten beigefügt. Den jeweiligen Verlauf der Schnittführungen gibt der Lageplan der Anlage 1.1 wieder.

Die Ergebnisse der Bohrsondierungen sind als Bohrprofile nach DIN 4023 in Anlage 2 dem Gutachten beigefügt. Hier finden sich auch die entsprechenden Angaben zum Ausbau der Bohrungen als Grundwassermessstellen.

Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen sind in Anlage 3 enthalten.

Die Prüfberichte der bodenphysikalischen Untersuchungen sind in Anlage 4 abgelegt.

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



4. UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE

4.1 Regionale geologische Situation

Das Betrachtungsgebiet liegt im Bereich des tertiären Hügellandes. Dementsprechend setzt sich der Baugrund aus einer heterogenen Wechselfolge aus Tonen, Sanden, Kiesen und Mergeln zusammen. In die Tertiäroberfläche sind dabei aller Erfahrung nach ausgeprägte Rinnensysteme mit entsprechenden Hoch- und Tiefpunkten eingeprägt.

Überlagert werden die tertiären Formationen in den Hanglagen meist durch quartäre Lößablagerungen, die durch Windverfrachtungen entstanden sind. An den Talflanken treten Lößböden und Hanglehme auf, die als Abtragungsrelikt des früheren Berglandes entstanden sind.

4.2 Örtliche geologische Situation/Schichtenfolge

4.2.1 Schichtenfolge

Mit den durchgeführten Untersuchungen wurden die generellen Erwartungen an den Baugrundaufbau, wie er auch schon im Gutachten des Grundbaulabors München [4.a] sowie in unserem 1. Bericht [10.b] beschrieben ist, im Wesentlichen bestätigt. Dementsprechend ergibt sich für das gegenständliche Baufeld (von oben nach unten) folgender Schichtenaufbau (generalisiert):

- Schicht 1: künstliche Auffüllungen
- Schicht 2: Lößböden und Lehme (Quartär)
- Schicht 3: Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

Die einzelnen Schichten werden nachfolgend beschrieben. Weitergehende Details können den Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen der Anlagen 2 und 3 entnommen werden.

4.2.2 Schicht 1: Künstliche Auffüllungen

Mit allen niedergebrachten Bohrsondierungen wurden unterhalb der vorhandenen Oberflächenversiegelungen aus Betonpflaster oder der verbreitet vorhandenen Oberbodenschicht, die eine Stärke von etwa 10 cm bis 50 cm aufweist, zunächst künstliche Auffüllungen mit unterschiedlicher Herkunft, Ausprägung und Mächtigkeit erbohrt.

Die Auffüllböden reichen bis in Tiefen von etwa 0,8 m bis maximal 3,8 m unter Geländeniveau.



Direkt unterhalb der Oberflächenbefestigungen (BS 8/22 und BS 9/22) handelt es sich bei den Auffüllungen zunächst um <u>ungebundene Tragschichten</u>. Dementsprechend bestehen die künstlichen Auffüllungen hier auf den oberen Dezimetern meist aus Kiesen mit sandigen und schwach schluffigen Bestandteilen.

Ansonsten sind die <u>künstlichen Auffüllungen</u> sehr heterogen zusammengesetzt. Es handelt sich sowohl um tonige-schluffige Auffüllböden mit variierenden sandigen und kiesigen Bestandteilen, gemischtkörnige sowie sandig-kiesige Auffüllungen, in die vereinzelt Beton- und Ziegelbruch eingeschaltet sind.

Stellenweise können auch höhere (Bau-)Schuttanteile bzw. rein mit Bauschutt verfüllte Horizonte nicht ausgeschlossen werden. So wurde in der Bohrung BS 7/22-GWM an der Basis der Auffüllungen in einer Tiefe von etwa 1,1 m unter Ansatzpunkt eine etwa 20 cm dicke Schicht aus Beton festgestellt.

Die tonig-schluffigen Auffüllungen sind in Anlehnung an DIN 18196 zur bautechnischen Klassifizierung von Böden ersatzweise überwiegend den Bodengruppen [TL] und [TM] gleichzustellen. Für die kiesigen bis gemischtkörnigen Auffüllhorizonte ergibt sich - je nach Feinkorngehalt - ersatzweise eine Zuordnung in die Bodengruppen [GU] und [GU*] der o. g. Norm. Oberbodenähnliche Horizonte sind in die Bodengruppe [OH] zu stellen.

Während die nichtbindigen Auffüllhorizonte meist in lockerer bis mitteldichter Lagerung vorliegen, kann den tonig-schluffigen bzw. gemischtkörnigen Auffüllböden eine oft steife bis halbfeste Konsistenz bescheinigt werden.

Im Bereich der Bohrung BS 1/22 liegen die Auffüllungen - hiervon abweichend - in einer teilweise nur sehr lockeren Lagerung vor. Hier war in der Kernsonde horizontweise eine Stauchung des Bohrgutes um etwa 50 % festzustellen.

4.2.3 Schicht 2: Lößböden und Lehme (Quartär)

Im Liegenden der Auffüllböden folgen Lehmböden, die wir dem quartären Erdzeitalter zuordnen. Nach der Beschreibung in [4.a] handelt sich hierbei bei den feinkörnigen Sedimenten vermutlich um Lößablagerungen und bei den schwach kiesig geprägten Horizonten um umgelagerte Lößböden in Form von Hanglehmen.

Die Mächtigkeit der Lehme variiert in den Bohrungen zwischen etwa 1,8 m am Bohrpunkt BS 2/22 und maximal 4,2 m an der Bohrstelle BS 9/22.



Die Basis der Lehme (Schichtgrenze Quartär/Tertiär) verläuft demnach in Tiefen von etwa 3,3 m bis 7,3 m unter jeweiligem Geländeniveau und damit teilweise deutlich tiefer, als dies auf Grundlage der vorangegangenen Baugrunduntersuchungen zu erwarten war. Die Unterkante befindet sich meist auf einer Kote von ca. 479,6 mNN (BS 1/22) bis 481,9 mNN (BS 7/22-GWM). In der Bohrsondierung BS 2/22 enden die Lehme - hiervon abweichend - bereits auf einer Kote von etwa 483,8 mNN.

Nach der Ansprache im Feld sind Lehme als Tone mit schluffigen Bestandteilen zu beschreiben, in die verbreitet Feinsandlagen eingeschaltet sind. Sie liegen meist in einem Konsistenzband von steif bis halbfest vor. Mit der Bohrung BS 10/22 wurde dagegen eine lediglich weiche Konsistenz festgestellt.

Es ist bei der Bewertung der Konsistenz im Feld in diesem Zusammenhang aber zu berücksichtigen, dass durch den Bohrvorgang zwangsläufig eine Störung der ausgesprochen empfindlichen Lehme auftritt. Daraus kann sich bei der Bewertung der Böden im Feld eine ungünstigere Ansprache der Konsistenz ergeben, als sie es in ungestörter Lagerung vorhanden ist.

4.2.4 Schicht 3: Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

Unterhalb der quartären Lehme stehen bis zu den maximalen Erkundungstiefen der Bohrungen vornehmlich sandig-schluffige Böden an, die bei brauner und beiger Färbung vermutlich zunächst noch dem quartären Zeitalter (Ablagerungen der Amper), mit zunehmender Tiefe (Farb-umschlag auf grau) dann den tertiären Formationen zuzuordnen sind.

Es handelt sich hierbei im Allgemeinen um eine ausgeprägte Wechsellagerung von Schluffen, Sanden und (untergeordnet) Kiesen. Insgesamt dominieren in den vorliegenden Bohrungen dabei schwach schluffige bis schluffige Sande.

In die Sandabfolgen sind verbreitet ohne von außen erkennbare Systematik Ton- und Schlufflagen eingeschaltet, die vornehmlich in einer steifen bis steif-halbfesten Zustandsform erkundet wurden. Ihre Mächtigkeit schwankt zwischen wenigen Dezimetern und mehreren Metern. In der Bohrung BS 10/22 wurden fast ausschließlich Tone und Schluffe erbohrt, Sande treten hier nur untergeordnet auf.

Die <u>Tone und Schluffe</u> liegen nach der Ansprache im Feld in überwiegend steifer bis halbfester Konsistenz vor und sind gemäß DIN 18196 bevorzugt in die Bodengruppen UM, TM, UL und TL zu stellen.



Bei den eher sandigen Schichtpaketen handelt es sich um schwach schluffige bis stark schluffige Sande. Sie sind nach den Ergebnissen der Siebanalysen (vgl. Anlage 4) bevorzugt in die Bodengruppen SU und SU* nach DIN 18196 einzustufen.

Kiese (Bodengruppe GU) wurden nur untergeordnet und mit geringer Mächtigkeit angetroffen.

Innerhalb der tertiären Formationen wurden in mehreren Bohrungen dünnmächtige, schwach organische bis organische bzw. torfähnliche Zwischenschichten angetroffen (Bodengruppen OT und HZ der DIN 18196).

5. GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE

Am Standort sind im bauwerks- bzw. versickerungsrelevanten Tiefenbereich Grundwasserführungen vorhanden.

Es liegen für die aus früheren Untersuchungen vorhandene Grundwassermessstelle B2/GWM2 kontinuierliche Messwerte mittels Datenlogger für den Zeitraum vom 24. Dezember 2021 bis zum 22. März 2022 vor.




Abbildung 1: Ganglinie der Grundwassermessstelle B2/GWM 2 von 24.12.2021 bis 22.03.2022



Die minimalen/maximalen Grundwasserstände schwanken demnach, wie die nachfolgende Abbildung 1 zeigt, zwischen ca. 479,08 mNN und 479,18 mNN.

Die Grundwasserstände waren im Beobachtungszeitraum somit annähernd konstant.

Auch im Zuge der aktuellen Bohrkampagne wurde mit der Mehrzahl der Bohrungen Grundwasser in unterschiedlichen Tiefenbereichen angeschnitten.

Der Anschnitt des Grundwassers erfolgte erwartungsgemäß innerhalb der mehr oder weniger stark verlehmten Sande in Tiefen von etwa 7,2 m bis 9,7 m unter Gelände auf einer Kote von etwa 477 mNN bis 479 mNN, wobei Messungen in offenen, ungestützten Bohrlöchern nach eigenen Erfahrungen generell mit Unsicherheiten behaftet sind.

In den zu Grundwassermessstellen ausgebauten Bohrungen BS 7/22-GWM und BS 4/22-GWM wurde Grundwasser bei 479,0 mNN (BS 7/22-GWM) und 479,15 mNN (BS 4/22-GWM) festgestellt, was gut mit den bisherigen Erkenntnissen übereinstimmt.

Gleichwohl muss bei der vorliegenden hydrogeologischen Situation über längere Zeiträume mit jahreszeitlich- und witterungsbedingten Schwankungen der Wasserspiegellagen gerechnet werden.

Für die Bemessung von Versickerungsanlagen sollte dementsprechend ein mittlerer, höchster Grundwasserstand im Sinne der gültigen Regelwerke [7] von

GW _{Versickerung} = 479,8 mNN

angesetzt werden.

Es ist in diesem Zusammenhang aber darauf hinzuwesen, dass niederschlagsabhängig auch in den oberflächennahen Bodenschichten (Auffüllungen, Lößböden und Lehme) Schicht- und Sickerwasserführungen mit i. d. R. geringer Ergiebigkeit und Mächtigkeit auftreten können.

6. DURCHLÄSSIGKEIT DES UNTERGRUNDES

Im Rahmen der bodenmechanischen Analysen wurden im Zuge von früheren Untersuchungen [4.a] sowie im Zuge der hier gegenständlichen Untersuchungskampagne aus den entnommenen Proben der anstehenden Lehme und Sande (Schicht 3) insgesamt 21 repräsentative (Misch-)Proben mittels Nasssiebung bzw. kombinierter Sieb-



Schlämm-Analyse nach DIN 18123 bzw. DIN EN ISO 17892-4 auf ihre Korngrößenverteilungen hin untersucht.

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchung sind in den folgenden Tabellen 1 und 2 zusammengefasst und mit den Prüfberichten in der Anlage 4 im Detail einzusehen.

Die Tabelle 1 enthält die Ergebnisse der Untersuchungen aus [4.a]. Sofern dort Bandbreiten angegeben sind, ist - auf der sicheren Seite liegend - der für die hydraulische Bemessung von Versickerungsmaßnahmen ungünstigere Wert angegeben.

In der Tabelle 2 sind die bodenphysikalischen Ergebnisse der aktuellen Untersuchungskampagne dargestellt.

Tabelle 1: Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen aus [4.a]

	Tie	efe	Feinkorn-		Bodengruppe	Durchlässig-
Bohrung	[m]		gehalt	Bodenart	(DIN 18196)	keitsbeiwert
Proben-Nr.	von	bis	[M-%]	[-]	[-]	[m/s]
KB 1	4,5	6,5	21,3	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	1,2 · 10 ⁻⁶
KB 2	0,4	2,3	45,7	Schluff	U	9,3 · 10 ⁻⁹
KB 2	3,0	4,8	59,0	Schluff	U	1,2 · 10 ⁻⁹
KB 3	0,8	6,5	8,1	Kies	GU	8,1 · 10-4
KB 4	4,2	6,2	24,3	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	5,4 · 10 ⁻⁷
KB 5	6,1	7,3	13,5	Sand	SU	4,7 · 10 ⁻⁶
B 1	12	13	6,3	Sand	SU	4,3 · 10 ⁻⁴
B 4	10	11	7,5	Sand	SU	2,5 · 10 ⁻⁴
B 4	14	15	5,4	Sand	SU	7,4 · 10 ⁻⁴
B 4	20	21	12,2	Sand	SU	1,0 · 10 ⁻⁵

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



Tabelle 2: Ergebnisse der aktuellen bodenmechanischen Laboruntersuchungen

Bohrung		efe n]	Feinkorn- gehalt	Bodenart	Bodengruppe (DIN 18196)	Durchlässig- keitsbeiwert
Proben-Nr.	von	bis	[M-%]	[-]	[-]	[m/s]
BS 1/22 (G 12 - G 14)	7,3	9,5	49,6	Schluff	UL	1,5 · 10 ⁻⁷ m/s
BS 2/22 (G 12)	7,0	7,7	27,7	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	7,6 · 10 ⁻⁷ m/s
BS 3/22 (G 9)	5,9	6,8	58,9	Schluff	UL	1,1 · 10 ⁻⁷ m/s
BS 3/22 (G 10)	6,8	7,7	32,2	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	5,6 · 10 ⁻⁷ m/s
BS 4/22 (G 10 - G 11)	4,8	6,2	18,3	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	8,3 · 10 ⁻⁶ m/s
BS 5/22 (G 12 - G 13)	8,4	9,2	13,4	Sand	SU	1,5 · 10 ⁻⁵ m/s
BS 7/22 (G 12 - G 13)	6,8	8,7	19,6	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	6,7 · 10 ⁻⁶ m/s
BS 7/22 (G 10)	5,3	6,2	29,4	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	1,8 · 10 ⁻⁶ m/s
BS 8/22 (G 8)	4,6	5,7	24,9	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	3,3 · 10 ⁻⁶ m/s
BS 8/22 (G 9 - G 11)	5,7	8,0	26,3	Sand-Schluff- Gemisch	SU*	2,6 · 10 ⁻⁶ m/s
BS 10/22 (G 9 - G 10)	5,0	7,0	82,1	Schluff	UL	7,7 · 10 ⁻⁸ m/s

Nach den durchgeführten Siebanalysen sind die im Zusammenhang mit Versickerungsmaßnahmen relevanten Sande meist in die Bodengruppen SU und SU* der DIN 18196 einzustufen. Bei in die Sande eingeschalteten Ton- bzw. Schlufflagen sowie für die Ton-/ Schlufflagen selbst erfolgt im Regelfall eine Einstufung in die Bodengruppe UL.

Für den mit der Bohrung KB 3 aus [4.a] aufgeschlossenen Kies erfolgt eine Zuordnung in die Bodengruppe GU der o. g. Norm.

Anhand der Kornverteilungen lassen sich nach *Mallet/Paquant* bzw. *Seiler/Kaubisch* für die Sande demnach Durchlässigkeitsbeiwerte von etwa $k_f \approx 1 \cdot 10^{-5}$ m/s bis $k_f \approx 5 \cdot 10^{-7}$ m/s ableiten, was in guter Weise mit eigenen Erfahrungswerten bei vergleichbaren hydrogeologischen Standortbedingungen übereinstimmt.

Für die offensichtlich nur lokal ausgebildeten Kiese im Umfeld der Bohrung KB 3 ist der Durchlässigkeitsbeiwert naturgemäß größer ($k_f \approx 8 \cdot 10^{-4}$ m/s).



Die im versickerungsrelevanten Tiefenbereich verbreitet vorhandenen <u>Lehme</u> weisen geringere Durchlässigkeiten ($k_f \approx 1 \cdot 10^{-7}$ m/s bis $k_f \approx 1 \cdot 10^{-9}$ m/s) auf.

Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die durchgeführten Untersuchungen verfahrensbedingt nur näherungsweisen Charakter aufweisen können. Angesichts der heterogenen Ausbildung der erkundeten Böden - sowohl was ihre Beschaffenheit und Zusammensetzung, aber auch ihre räumliche Verteilung betrifft - und ihrer lebhaften Wechsellagerung wird es deshalb vermutlich auch mit weiteren Untersuchungen bei herkömmlichem Aufwand nicht gelingen, repräsentative schichtbezogene verlässlichere Kenndaten abzuleiten.

Es ist insoweit hier notwendig, die einzelnen Schichtpakete in ihrer jeweiligen Gesamtheit in Anlehnung an die Terminologie der Felsmechanik als "Gebirge" zu betrachten und für diese jeweils eine Durchlässigkeitseigenschaft festzulegen. Die Eigenschaften einzelner, meist lokal begrenzter und unsystematisch verteilter Lagen und Zwischenschichten können hiervon erfahrungsgemäß deutlich abweichen, wie dies auch die vorliegenden Untersuchungen gezeigt haben. Als maßgeblich zu betrachten ist aber die jeweilige Gebirgsdurchlässigkeit.

Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen sowie in Verbindung mit den in Kapitel 7.3 beschriebenen Maßnahmen kann für die Bemessung der Versickerungsanlagen ein Durchlässigkeitsbeiwert von $k_f = 1 \cdot 10^{-6}$ m/s zugrunde gelegt werden.

7. VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER

7.1 Grundlagen

Der Bau und die Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser erfolgt gemäß [7.a] und [7.b] grundsätzlich nach dem Regelwerk Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Arbeitsblatt DWA-A 138.

Danach kommen für derartige Versickerungsanlagen Lockergesteine in Frage, deren Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte im Bereich von $k_f = 1 \cdot 10^{-3}$ m/s bis $1 \cdot 10^{-6}$ m/s liegen (entwässerungstechnisch relevanter Versickerungsbereich).

Liegen bereits konkrete Planungsabsichten zur Regenwasserversickerung vor, ist auch das DWA-Merkblatt M 153 [7.b] heranzuziehen.



Seitens des Bundes wurde mit den Arbeitshilfen Abwasser [8] auf Grundlage der einschlägigen DIN- und EN-Normen sowie der Regelwerke technischer Vereinigungen ein Qualitätsmanagement definiert, das ein nachhaltiges und insbesondere wirtschaftliches Planen, Bauen und Betreiben abwassertechnischer Anlagen auf Liegenschaften des Bundes ermöglicht. Zugleich haben die Arbeitshilfen Abwasser die Funktion eines Pflichtenheftes für die in der Bauverwaltung eingeführten bzw. einzuführenden DV-Werkzeuge.

Für die entwässerungstechnische Versickerung sind nach [7.a] und [8] verschiedene Ausführungen, teilweise auch in Kombination, möglich. Dabei werden in [7.a] und [8] teilweise voneinander abweichende Durchlässigkeitsbeiwerte als Anwendungsgrenze angegeben (die in der Tabelle 3 angegebene Literaturquelle gibt hier die größere Bandbreite der Durchlässigkeitsanforderungen wieder).

Tabelle 3: Versickerungssysteme nach [7.a] und [8]

Versickerungssystem	Randbedingungen
1. Flächenversickerung	großer Flächenbedarf
2. Muldenversickerung	möglichst flach angelegt; Anwendungsgrenze bei $k_f = 5 \cdot 10^{\text{-6}} \; \text{m/s} \; [8]$
3. Rohr- und Rigolenversickerung	unterirdische Anlage; Grundwasserflurabstand muss entsprechend groß sein
4. Schachtversickerung	Mindestdurchmesser DN 1000; großer Grundwasser-flurabstand erforderlich; die Anwendungsgrenze liegt bei $k_f \approx 10^{-5}$ m/s [8]
5. Mulden-Rigolen-System	dezentrale Versickerungsanlage; Einzelelemente können im Bereich von k_f = 5 · 10 ⁻⁶ m/s bis 5 · 10 ⁻⁷ m/s eingesetzt werden [8]
6. Mulden-Rigolen-System mit Ableitung	Verknüpfung durch Leitungen, Rigolen, o. dgl. zu ggf. verzögertem Versickerungs- und Ableitungssystem; bei $k_f \le 10^{-6}$ m/s [8] ist Ableitungsmöglichkeit erforderlich
7. Beckenversickerung	Platzbedarf; Anwendungsgrenze bei k _f = 10 ⁻⁵ m/s

Darüber hinaus sind für die Frage, ob in einem Gebiet Versickerungsanlagen angelegt werden können, vor allem auch die örtlichen Grundwasserverhältnisse entscheidend. Hinsichtlich des Sickerraumes (Lockergesteinskörper, der zum Betrachtungszeitpunkt kein Grundwasser enthält) wird im Regelwerk unabhängig von der Art der Versickerungsanlage die Forderung gestellt, dass dessen Mächtigkeit, bezogen auf den mittleren höchsten Grundwasserstand, grundsätzlich mindestens 1 m betragen sollte, um eine



ausreichende Sickerstrecke für eingeleitete Niederschlagsabflüsse zu gewährleisten. Nach dem Regelwerk ist als mittlerer höchster Grundwasserstand der Grundwasserstand zu sehen, der im statistischen Mittel höchstens einmal jährlich überschritten wird.

Bei k_f-Werten von <u>größer</u> 1 ·10⁻³ m/s sickern die Niederschlagsabflüsse bei geringen Grundwasserflurabständen so schnell dem Grundwasser zu, dass eine ausreichende Aufenthaltszeit und damit eine genügende Reinigung durch chemische und biologische Vorgänge nicht erzielt werden kann.

Sind die k_f -Werte <u>geringer</u> $k_f = 1 \cdot 10^{-6}$ m/s, stauen die Versickerungsanlagen zu lange ein. Dann können anaerobe Verhältnisse in der ungesättigten Zone auftreten, die das Rückhalte- und Umwandlungsvermögen ungünstig beeinflussen. Ist ein zeitweiliger Speicher nicht von vornherein gewährleistet, so ist eine ergänzende Ableitungsmöglichkeit (Kanal) vorzusehen.

Bei der Planung der Versickerungsanlage ist weiterhin darauf zu achten, Mindestabstände zu Gebäuden einzuhalten, um keine Schäden an Gebäuden oder Anlagen zu verursachen. Dabei müssen Art und Tiefe der Unterkellerung sowie die Lage der Grundwasseroberfläche berücksichtigt werden.

7.2 Auswertung der Baugrunderkundung

Die im Projektgebiet bereits oberflächennah anstehenden Lehme (Schicht 2) sind nach den durchgeführten Untersuchungen und der hier primär tonig-schluffigen Ausbildung nur (sehr) gering wasserdurchlässig ($k_f \approx 1 \cdot 10^{-6}$ m/s bis $k_f \approx 1 \cdot 10^{-9}$ m/s). Sie sind insofern im Sinne des Regelwerkes [7.a] zur dezentralen Versickerung mehr oder weniger ungeeignet. Eine gesicherte Versickerung von Niederschlagswasser wird in diesen Böden nicht möglich sein.

Die unterlagernden feinkornärmeren Sande (Schicht 3) sowie die partiell (Bohrung KB 3) vorhandenen Kiese sind dagegen dem Grunde nach für Versickerungszwecke geeignet. Starke Einschränkungen ergeben sich diesbezüglich allerdings aufgrund der in die Sande verbreitet und unsystematisch eingeschalteten Lehmlinsen, da diese die Versickerungsleistung erheblich einschränken.

Darüber hinaus wurde das mit der Bohrung KB 3 erkundete, mächtige Kiespaket, mit den aktuellen Aufschlüssen nicht festgestellt. Die räumliche Ausdehnung der Kiese dürfte daher eher gering sein. Nach unserer Beurteilung handelt es sich bei den Kiesen um Auffüllungen, die im Zuge früherer Bautätigkeiten eingebracht wurden und damit nur

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



lokal vorhanden sind. Für die Versickerung von Niederschlagswasser können sie daher nicht ohne Weiteres herangezogen werden.

7.3 Beurteilung

Nach den Ausführungen in Kapitel 6 sowie den durchgeführten Kornverteilungen sind die hier das Baugrundverhalten bestimmenden Böden zur dezentralen Versickerung nicht (Lehme, Lehmzwischenlagen, Tone) oder nur (stark) eingeschränkt (schluffige Sande) geeignet.

Insofern ist bei den vorherrschenden Untergrundverhältnissen eine oberflächennahe Versickerung von Niederschlagswasser aus geotechnischen Gesichtspunkten aufgrund der mit ausgeprägter Mächtigkeit anstehenden Lehme in weiten Teilen des Baufeldes nicht möglich.

In der unterlagernden Wechselfolge aus Sanden, Schluffen und Tonen wird eine geregelte Versickerung im Sinne der oben genannten Merkblätter im überwiegenden Teil des Baufeldes ebenfalls nicht möglich sein. Es ist zwar anzunehmen, dass lokal ausreichende Durchlässigkeiten/Versickerungskapazitäten vorhanden sind, bei gesamtheitlicher Betrachtung muss aber von langen bis sehr langen Versickerungszeiten ausgegangen werden.

Unabhängig davon erachten wir eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers aber bei Beachtung der nachfolgend beschriebenen Punkte für grundsätzlich möglich:

- 1. Auslegung der Rigolen für einen Durchlässigkeitsbeiwert von $k_f \approx 1 \cdot 10^{-6}$ m/s.
- Durchführung von Austauschbohrungen unterhalb der Rigolen bis in tiefere, besser wasserwegsamere, Horizonte. Die Bohrungen sind mit einem Geotextil auszukleiden und mit Kiessand (k_f > 1 · 10⁻⁴ m/s) zu verfüllen. Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen sollten derartige Austauschbohrungen zumindest im Bereich der Aufschlüsse BS 1/22, BS 2/22, BS 4/22, BS 5/22, BS 6/22 und BS 10/22 erfolgen.
- 3. Verbindung der einzelnen Rigolen mittels einer Sammelleitung, um unterschiedliche Versickerungsleistungen besser kompensieren zu können.
- 4. Ausführung eines Notüberlauf mit Anschluss an eine ständig funktionstüchtige Vorflut.



Die obenstehenden Einschätzungen gelten vorbehaltlich einer Zustimmung der Genehmigungsbehörden (wasserrechtliche Zustimmung/Erlaubnis), da die Versickerung eine Benutzung des Grundwassers darstellt. Es ist bei der Behörde ein entsprechender Antrag (mit Erläuterungsbericht) zu stellen. Für den Anschluss des Notüberlaufes an den Kanal ist ebenfalls eine Genehmigung einzuholen.

Ring 11, Dachau (3. Bericht)



8. SCHLUSSBEMERKUNG

Das beim Neubau des Landratsamtes auf dem Grundstück *Bürgermeister-Zauner-Ring 11* in Dachau anfallende Niederschlagswasser soll über Rigolen versickert werden.

Mit Hilfe ergänzender Kleinbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1 und bodenphysikalischen Laboruntersuchungen wird die Versickerungsfähigkeit der im Bereich der geplanten Versickerungsbauwerke anstehenden Böden ermittelt und bewertet.

Demnach sind die im Baufeld anstehenden Böden im überwiegenden Teil für Versickerungsmaßnahmen nicht bis kaum geeignet. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wird daher nur in Verbindung mit zusätzlichen Maßnahmen (Austauschbohrungen, Notüberlauf etc.) realisierbar sein.

Eine Vordimensionierung der Versickerungsanlage nach Arbeitsblatt DWA-A 138 ist nicht Gegenstand unserer Beauftragung.

Da im Rahmen der Baugrunderkundung nur punktuell Bodenaufschlüsse angelegt werden können, sind Abweichungen in Bezug auf Schichtmächtigkeit und Schichtenausbildung zwischen den Aufschlusspunkten nicht auszuschließen.

Das vorliegende Gutachten besitzt nur für den beschriebenen Vorgang sowie in seiner Gesamtheit Gültigkeit. Gegenüber Dritten besteht Haftungsausschluss.

Oberursel, 13. Juni 2022


Dr. Hug Geoconsult GmbH


nd. Ruths)

T:\2c_Projekte\2021\21146400\04-Gutachten_Planung\Geotechnik\GA21146401_B3a.docx

Dipl.-Ing. (FH)
Michael Ruths
B 1873
B 1873
Deratender Ingenieus

ANLAGE 1





- Künstliche Auffüllungen
- Lößböden und Lehme (Quartär)
- Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

interpolierter Schichtverlauf (Abweichungen zwischen den Bohrprofilen sind möglich)



In der Au 25 61440 Oberursel Tel.: 06171/7040-0 Fax.: 06171/7040-70

Planbezeichnung: Geotechnischer Längsschnitt


A'

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 1.2

Projekt-Nr: 21146403

Bearbeiter: sb

04.2022 Datum: Maßstab: 1:100



- Künstliche Auffüllungen
- 2 Lößböden und Lehme (Quartär)
- 3 Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

interpolierter Schichtverlauf
(Abweichungen zwischen den Bohrprofilen sind möglich)



Planbezeichnung: Geotechnischer Längsschnitt

Projekt:
Landratsamt Dachau;
NB Landratsamt Dachau,
Bürgermeister-Zauner-Ring 11


Anlage-Nr: 1.3

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb



BS 3/22

Künstliche Auffüllungen

С

NN+m

477,00

476,00

Lößböden und Lehme (Quartär)

10,00

476,97

Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

interpolierter Schichtverlauf (Abweichungen zwischen den Bohrprofilen sind möglich)



10,00

477,11


BS 2/22

C'

Planbezeichnung: Geotechnischer Längsschnitt

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11

Anlage-Nr: 1.4 Projekt-Nr: 21146403 04.2022 Datum: Maßstab: 1:100 Bearbeiter: sb



Künstliche Auffüllungen

476,88

476,00

- Lößböden und Lehme (Quartär)
- Sande und Kiese mit Lehmzwischenlagen (Quartär/Tertiär)

interpolierter Schichtverlauf (Abweichungen zwischen den Bohrprofilen sind möglich)



Planbezeichnung: Geotechnischer Längsschnitt

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11

WWWW&	Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - T:\2c_Projekte\2021\21146400\06-Daten\Geländearbeiten\Bohrprofile_Schichtenverzeichnisse\21146403 Schnitt D.bop
Anlage-Nr: 1.5	nbH 19
Projekt-Nr: 21146403	AT Gn
Datum: 04.2022	By ID
Maßstab: 1:100	ight ©
Bearbeiter: sb	Copyı

ANLAGE 2


ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023) UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1 SCH Schurf Grundwasser angebohrt Bohrung В Grundwasser nach Bohrende BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung Ruhewasserstand ВP Bohrung mit Gewinnung nicht gekernter Proben Schichtwasser angebohrt BuP Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben Sonderprobe DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2 Bohrprobe (Eimer 5 I) DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde ISO 22476-2 Bohrprobe (Glas 0.7I) DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2 kein Grundwasser BS Sondierbohrung Verwachste Bohrkernprobe CPT Drucksondierung nach DIN 4094-2 RKS Rammkernsondierung GWM Grundwassermeßstelle **BODENARTEN FELSARTEN** Auffüllung Blöcke mit Blöcken Fels,verwittert Ζv Geschiebemergel mergelig Mg Granit Gr Kies kiesig G g Kalkstein Kst Gst Mudde organisch 0 Kongl., Brekzie Sand Meraelstein Mst sandia S s - 2020 - T\2c_Projekte\2021\21146400\06-Daten\Geländearbeiten\Bohrprofile_Schichtenverzeichnisse\21146403leg.bop Schluff schluffig U Sandstein Sst Steine Schluffstein Ust steinig tonig Tonstein Torf humos KORNGRÖßENBEREICH **NEBENANTEILE** schwach (< 15 %) stark (ca. 30-40 %) fein mitte sehr schwach: sehr stark arob **KONSISTENZ ≸breiig** ≤weich **FEUCHTIGKEIT** halbfest _____ Źklüftig steif **KLÜFTUNG** Şstark klüftig RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2 Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe 0.35-0.80 13 Schl./30cm offene Spitze 1.55-2.00 15 Schl./30cm geschlossene Spitze Planbezeichnung: Bohrprofile nach DIN 4023 Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 1:100 Anlage-Nr: 2 Maßstab: Bearbeiter: sb Datum: DR. HUG Beratende 04.2022 Gebohrt: gau Ingenieure 03.05.2022 Geoconsult und Geologen Gezeichnet: Copyright © By Gesehen: In der Au 25 61440 Oberursel

Projekt-Nr:

21146403

Tel.: 06171/7040-0 Fax.: 06171/7040-70

NN+m BS 1/22



Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 3,5 m/trocken



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Landratsamt Dachau;
NB Landratsamt Dachau,
Bürgermeister-Zauner-Ring 11


Anlage-Nr: 2.1

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb






Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 2.2

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100 Bearbeiter: sb



476,97

10,00

BS 3/22

NN+m

476,00

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 7,6 m/trocken

0,30



Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, naß, dicht, SU, SU, 3,4, grau

Feinsand, schwach schluffig, schwach feinkiesig, mittelsandig, naß, dicht,

SU, 3-4, grau

(SU), 3, grau

Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Landratsamt Dachau;
NB Landratsamt Dachau,
Bürgermeister-Zauner-Ring 11


Anlage-Nr: 2.3

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb



OK-Pegel: 0,42 m ü GOK Vollrohr: bis 4,58 m u GOK Filterrohr: bis 7,58 m u GOK



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 2.4

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb


487,00



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - T:\2c_Projekte\2021\21146400\06-Daten\Geländearbeiten\Bohrprofile_Schichtenverzeichnisse\21146403bs.bop Anlage-Nr: 2.5 Projekt-Nr: 21146403 04.2022 Datum: Maßstab: 1:100 Bearbeiter: sb



kein weiterer Bohrfortschritt möglich



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 2.6


Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - T:\2c_Projekte\2021\21146400\06-Daten\Geländearbeiten\Bohrprofile_Schichtenverzeichnisse\21146403bs.bop



Ausbau zur GW-Messstelle: OK-Pegel: 0,33 m ü GOK Vollrohr: bis 5,67 mu GOK Filterrohr: bis 8,67 m u GOK




Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 2.7
Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb



kein weiterer Bohrfortschritt möglich



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Landratsamt Dachau;

Anlage-Nr: 2.8 Projekt-Nr: 21146403 04.2022 Datum: Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb

NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11


487,00



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - T:\2c_Projekte\2021\21146400\06-Daten\Geländearbeiten\Bohrprofile_Schichtenverzeichnisse\21146403bs.bop Anlage-Nr: 2.9 Projekt-Nr: 21146403 04.2022 Datum: Maßstab: 1:100 Bearbeiter: sb



kein weiterer Bohrfortschritt möglich Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 7,4 m/trocken



Planbezeichnung: Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt: Landratsamt Dachau; NB Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Anlage-Nr: 2.10

Projekt-Nr: 21146403

Datum: 04.2022

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: sb

ANLAGE 3

Aufschlussart Bohrung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung Birgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbez	Kopfblatt	Nan	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite
Bohrung Projektbezeichnung Neubau Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivNr. Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung 35.1/22 Ansatzhöhe 486.88 m Neligung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 10,00 m Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerätes Freie GW-Oberfläche m Schrichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse, Probleme, etc. Name des qualificierten Technikers Unterschrift des	Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		1
Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 1/22 Ansatzhöho 486.88 m Neigung der Bohrung 0.00 ° X-Koordinate 0.00 Richtung der Bohrung 10.00 m Y-Koordinate 0.00 Titele der Bohrung 10.00 m Austfürnung und Typ des Entnahmegerätes m Heigerügte Protokolle X Schlichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle X Schlichtenverzeichnis Bemerkungen Uhterbrechungen: Hindernisse, Probleme, etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des Uniterschrift			3,000	Landratourin Basriau		
Danium 25.28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 1/22	Projektbezeichnung				21146403	
Ansatzhohe A86,88 m Neigung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 10,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ des Entrahlmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle Entrahlmegerätes Bemerkungen Bemerkunger: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 0,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Enrhahmegerates Beigefügte Protokollie X Schichterverzeichnis Beigefügte Protokollie X Schichterverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse: Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Datum	2528.04.2022		Aufschlussbezeichnung	BS 1/22	
V-Koordinate	Ansatzhöhe		486,88 m	Neigung der Bohrung	0,00 °	
Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ Freie GW-Oberfläche m Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	X-Koordinate	0,00		Richtung der Bohrung	0,00 °	
Bemerkungen Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc.	Y-Koordinate		0,00		10,00 m	
Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis X Schichtenverzeichnis X Schichtenverzeichnis				Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Freie GW-Oberfläche		m			
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni	is		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Pomorkungon					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Bernerkungen					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des		- de a - e l				
Unterschrift des	Ветегкипдел: Unti- Hindernisse; I	erbrechungen; Probleme; etc.				
Unterschrift des						
Unterschrift des						
Unterschrift des qualifizierten Technikers						
	U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis na	ch ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 1468	89-1	Aufschluss:	BS 1/22
Durchn	nesser: mm Neigung:	0,00 °				21146403
Projekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,		Name / Unterschrift des qualifizierten Techniker	s:		
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	 Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw. 	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, schluffig, kiesig, humos)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,10	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, stark kiesig), übergehend in G,u*	schwarzbraun	halbfest, [TM],[GU⁻], 4		G 2 2 0,10 - 0,50	schwach feucht
1,80	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	grau	mitteldicht, [GU], 3		G 3 3 0,50 - 1,20 G 4 4 1,20 - 1,80	schwach feucht
2,00	Auffüllung (Ton, schluffig, kiesig)	dkl.braun	halbfest, [TM], 4		G 5 5 1,80 - 2,00	feucht
3,80	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, schluffig, 50% Stauchung)	kalkhaltig, dkl.braun- grau	locker, [GU],[GU ⁻], 3-4		G 6 6 2,00 - 2,90 G 7 7 2,90 - 3,80	feucht
5,50	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, überwiegend Kernverlust	braun	steif- bis halbfest, TM, 4		G 8 8 3,80 - 4,70 G 9 9 4,70 - 5,50	schwach feucht- bis feucht

	Aufschluß BS 1/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult Gr	mbH	Seite 3
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
7,30	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, Feinsandlagen	braun	steif- bis halbfest, TM,SU, 4-3		G 10 10 5,50 - 6,40 G 11 11 6,40 - 7,30	schwach feucht- bis feucht
9,50	Tertiär, Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch	dkl.grau	steif- bis halbfest, UL, 4		G 12 12 7,30 - 8,00 G 13 13 8,00 - 8,70 G 14 14 8,70 - 9,50	feucht
10,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig	dkl.grau- rostbraun	SU, 3		G 15 15 9,50 - 10,00	feucht- bis naß, GW angebohrt bei 9,70 m

Kopfblatt	Nan	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landra	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 2/22	
Ansatzhöhe		487,11 m	Neigung der Bohrung		
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung		
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	10,00 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m			
Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni			
		A Schichtenverzeichni	13		
Pomorkungon					
Bemerkungen					
Bemerkungen: Unt	erhrechungen.				
Hindernisse;	Probleme; etc.				
Name des qualifiziert	en Technikers				
U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				
12.0					

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gml des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis nac	h ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 1468	Aufschluss:	BS 2/22	
Durchm		0,00				21146403
Projekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,	-,	Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:		1 -7-	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	- Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, schluffig, humos, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,15	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach kiesig, kiesig)	braun	halbfest, [TM], 4		G 2 2 0,15 - 1,00 G 3 3 1,00 - 1,50	schwach feucht
3,30	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	hellbraun	halbfest, TM, 4		G 4 4 1,50 - 2,40 G 5 5 2,40 - 3,30	schwach feucht
	Quartär, Terrassenkies, Kies, sandig, schwach schluffig	stark kalkhaltig, grau	dicht, GU, 3		G 6 6 3,30 - 3,45	trocken- bis schwach feucht
	Quartär, Terrassensand, Feinsand, schwach schluffig, stark schluffig	hellbraun	mitteldicht, SU,SU⁻, 3-4		G 7 7 3,45 - 3,90	schwach feucht
5,80	Quartär, Lehm, Ton, stark schluffig	hellbraun	steif, TL, 4		G 8 8 3,90 - 4,90 G 9 9 4,90 - 5,80	feucht

	Aufschluß BS 2/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	imbH	Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Komform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
6,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig	kalkhaltig, hellbraun- gelbbraun	dicht, SU, 3		G 10 10 5,80 - 6,00	schwach feucht	
7,00	Tertiär, Ton, stark schluffig, Feinsandlagen	gelbbraun- hellbraun	steif- bis halbfest, TL,SU, 4-3		G 11 11 6,00 - 7,00	schwach feucht- bis feucht	
7,70	Tertiär, Feinsand, schluffig, schwach feinkiesig	hellbraun	mitteldicht, SU⁻, 4		G 12 12 7,00 - 7,70	schwach feucht	
8,00	Tertiär, Feinkies, stark feinsandig, schwach schluffig	hellbraun	dicht, GU, 3		G 13 13 7,70 - 8,00	feucht	
9,60	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schluffig, mittelsandig, schwach feinkiesig	grau	dicht, SU,SU ⁻ , 3-4		G 14 14 8,00 - 8,80 G 15 15 8,80 - 9,60	feucht- bis naß, GW angebohrt bei 8,40 m	
9,80	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, feinkiesig	grau	dicht, SU, 3		G 16 16 9,60 - 9,80	naß	
10,00	Tertiär, Ton, stark schluffig, feinsandig	grünl.grau	halbfest, TL, 4		G 17 17 9,80 - 10,00	feucht	

Kopfblatt	Nan	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landra	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 3/22	
Ansatzhöhe		486,97 m	Neigung der Bohrung		
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung		
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	10,00 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m			
Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni			
Dolgoragio i rotoltollo		A Schichtenverzeichni	15		
Demonstructure					
Bemerkungen					
Bemerkungen: Unt	erhrechungen.				
Hindernisse;	Probleme; etc.				
Name des qualifiziert	en Technikers				
U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				
1					

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis na	ch ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 146	89-1	Aufschluss:	BS 3/22
Durchn		0,00				21146403
Proiekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,	•	Name / Unterschrift des qualifizierten Techniker	'S:	1 ,	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	 Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw. 	Bohrbarkeit - KernformMeißeleinsatzBeobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, stark schluffig, humos, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,40	schwach feucht
1,90	Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach kiesig)	kalkhaltig, hellbraun	halbfest, [TL], 4		G 2 2 0,40 - 1,00 G 3 3 1,00 - 1,90	schwach feucht
	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 4 4 1,90 - 2,70 G 5 5 2,70 - 3,50	trocken- bis schwach feucht
	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, stark schluffig, feinsandig	hellbraun	steif- bis halbfest, TM,TL, 4		G 6 6 3,50 - 4,50 G 7 7 4,50 - 5,50	schwach feucht- bis feucht
	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, schwach feinsandig	hellbraun	weich- bis steif, TM, 4		G 8 8 5,50 - 5,90	feucht
	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, stark schluffig, Schlufflagen	hellbraun	mitteldicht, SU,UL, 3-4		G 9 9 5,90 - 6,80	feucht

	Aufschluß BS 3/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
7,70	Tertiär, Feinsand, schluffig, schwach kiesig, schwach organisch, Tonlagen	grau- dkl.grau	dicht, SU,TM, 3-4		G 10 10 6,80 - 7,70	feucht	
8,10	Tertiär, Feinsand, schluffig, schwach organisch	grau- dkl.grau	dicht, SU,SU ⁻ , 3-4		G 11 11 7,70 - 8,10	feucht	
	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, stark schluffig	grau	dicht, SU,SU ⁻ , 3-4		G 12 12 8,10 - 8,60	feucht- bis naß, GW angebohrt bei 8,20 m	
	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schluffig	grau	dicht, SU,SU ⁻ , 3-4		G 13 13 8,60 - 9,70	naß	
10,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schwach feinkiesig, mittelsandig	grau	dicht, SU, 3		G 14 14 9,70 - 10,00	naß	

Aufschlussart Böhrung Projektbezeichnung Neubau Landratsamt Dachau Börgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung 12:146403 Bügermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung 88 4/22 Aufschlussbezeichnung 88 4/22 Aufschlussbezeichnung 88 4/22 Aufschlussbezeichnung 88 4/22 Ansatzhöhe 486,33 m Neigung der Behrung 0,000° X-Koordinate 0,000 Ricitung der Behrung 10,000° Y-Koordinate 0,000 Tilled der Behrung 10,000 m Ausführung und Type des Entrathmegestäss Beigefügte Protokolle X Schrichterwerzeichnis Beigefügte Protokolle Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindemisse, Probleme: etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des qualifizierten Technikers Unterschrift des qualifizierten Technikers	Kopfblatt	Nan	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Projekthezeichnung Neubau Landratsamt Dachau, Brigermeister-Zauner-Ring 11 ArchivNt. Datum 25-28.04.2022 Aufschussbezeichnung BS 4/22 Ansatzhöhe 486,33 m Neigung der Bohrung 0,00 ° Neithung der Bohrung 0,00 ° Neithung der Bohrung 1,00 m Neithung und Typ des Enthaltengerites m Neithung und Typ des Enthaltengerites Neithung mit 1,00 m Neithung der Bohrung 1,00 m Neithung und Typ des Enthaltengerites Neithungerites Nei	Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivMr Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 4/22 Ansatzhöhe 486,33 m Neigung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 1,000 m Y-Koordinate 0,00 Titele der Bohrung 1,000 m Lager-Höhensystem Ausstinnung und Typ des Enfrahmegerätes m Freis GW-Oberflüche m Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle Nachtungen: Unterbrechungen: Hindernisse: Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschift des Unterschift des	Bohrung					
Ansatzhôhe 486,33 m Neigung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 1,00 ° Y-Koordinate 0,00 Triefe der Bohrung 1,00 m Lage-Hibnensystem Ausführung und Typ des Entrahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle N Schichtenverzeichnis Bemerkungen Unterbrechunger; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Projektbezeichnung	Neubau Landra	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
Ansatzhohe 486,33 m Neigung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 10,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiele der Bohrung 10,00 m Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ des Entrahlmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle Entrahlmegerätes Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des		Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11			
X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 0,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerates Freie GW-Oberfläche X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse: Probleme: etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 4/22	
X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 0,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerates Freie GW-Oberfläche X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse: Probleme: etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	A - - -		400.00	Notana da Bahasa	1 0.000	
Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Enthahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ Freie GW-Oberfläche m Beigefügte Protokolle X Schlichtenverzeichnis						
Frie GW-Oberfläche m des Enthahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis				Ausführung und Typ		
Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des			m	des Entnahmegerätes		
Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni	is		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Bemerkungen					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Bemerkungen: Unte	erbrechungen:				
Unterschrift des	Hindernisse; F	Probleme; etc.				
Unterschrift des						
Unterschrift des						
Unterschrift des qualifizierten Technikers						
	U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis nac	ch ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 1468	9-1	Aufschluss:	BS 4/22
Durchn		0.00				21146403
Projekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,	-,	Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers		1 -7-	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, schluffig, humos, schwach kiesig, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,30	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach kiesig, kiesig, 5% Ziegelbruch)	dkl.braun	halbfest, [TM], 4		G 2 2 0,30 - 0,50	schwach feucht
0,70	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	dkl.graubraun	mitteldicht, [GU], 3		G 3 3 0,50 - 0,70	schwach feucht
1,40	Auffüllung (Ton, schluffig, stark kiesig)	dkl.grau	halbfest, [TM], 4		G 4 4 0,70 - 1,40	schwach feucht
2,00	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun	halbfest, TM, 4		G 5 5 1,40 - 2,00	schwach feucht
3,50	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	hellbraun	steif, TM, 4		G 6 6 2,00 - 2,70 G 7 7 2,70 - 3,50	feucht
	Quartär, Lehm, Ton, stark schluffig, feinsandig	hellbraun	steif, TL, 4		G 8 8 3,50 - 4,10 G 9 9	feucht

	Aufschluß BS 4/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
	Geol. Benefitting / Stratigraphie				4,10 - 4,80		
5,50	Tertiär, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schluffig, schwach feinkiesig	hellbraun	dicht, SU ⁻ , 4		G 10 10 4,80 - 5,50	schwach feucht	
	Tertiär, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schluffig, schwach feinkiesig, schwach grobsandig	kalkhaltig, hellbraun	dicht, SU ⁻ , 4		G 11 11 5,50 - 6,20	schwach feucht	
7,30	Tertiär, Ton, schluffig, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach organisch	dkl.grau	steif- bis halbfest, TM,TA, 4-5		G 12 12 6,20 - 7,30	schwach feucht- bis feucht	
	Tertiär, Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, humose Lagen bis 5 cm mächtig	dkl.grau- dkl.braun	steif, TL,HZ, 4-2		G 13 13 7,30 - 7,60	feucht	
7,85	Tertiär, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach organisch	dkl.grau	dicht, SU, 3		G 14 14 7,60 - 7,85	naß, GW angebohrt bei7,60 m GW nach Bohrende bei 7,40 m RW bei 7,18 m	
8,20	Tertiär, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, feinkiesig	gelbbraun	dicht, SU, 3		G 15 15 7,85 - 8,20	naß	
10,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig	gelbbraun- grau	dicht, SU, 3		G 16 16 8,20 - 9,00 G 17 17 9,00 - 10,00	naß	

Kopfblatt	Nar	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landr	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 5/22	
Ansatzhöhe		486,25 m	Neigung der Bohrung		
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung		
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	10,00 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m			
Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni			
		A Schichtenverzeichni	13		
Bemerkungen					
Daniel Ori	a ula u a chi con	Γ			
Bemerkungen: Unt Hindernisse;	erbrechungen; Probleme; etc.				
Name des qualifizier	ten Technikers				
U	Interschrift des				
qualifizieri	ten Technikers				

					1	
	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm	bH	Schichtenverzeichnis nac	rh ISO 14688-1	Seite:	2
	des Auftraggebers: Landratsamt Dachau		und ISO 1468		A	DC 5/00
	rfahren: Datum:	0.00				BS 5/22
Durchm	3. 3	0,00			Projekt-Nr.:	21146403
Projekt 1	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,	3	Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers	5: 5	6	7
Tiefe	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart	Farbe	Beschreibung der Probe	Beschreibung des	Proben	Bemerkungen
bis	Ergänzende Bemerkungen	Kalk-	beschiebung der Probe	Bohrfortschrittes	Versuche	Demerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	- Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,50	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach sandig, stark kiesig)	braun	halbfest, [TM], 4		G 2 2 0,50 - 0,90	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, stark schluffig, sandig, schwach kiesig)	schwarzbraun	halbfest, [TL], 4		G 3 3 0,90 - 1,30	schwach feucht
3,30	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun	halbfest- bis fest, TM, 4-6		G 4 4 1,30 - 2,30 G 5 5 2,30 - 3,30	trocken- bis schwach feucht
5,20	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	hellbraun	halbfest, TM, 4		G 6 6 3,30 - 4,30 G 7 7 4,30 - 5,20	schwach feucht
	Tertiär, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig	stark kalkhaltig, hellbraun	mitteldicht- bis dicht, SU, 3		G 8 8 5,20 - 6,20	schwach feucht
	Tertiär, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig,	stark kalkhaltig,	dicht, SU,TL, 3-4		G 9 9	schwach feucht- bis feucht

	Aufschluß BS 5/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix Vorwitten von Transflächen von	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
	Geol. Benennung / Stratigraphie		- Verwitterung - Trennflächen usw.		1.6.0	- Kernlange
	Tonlagen	braun			6,20 - 6,90	
8,40	Tertiär, Ton, schluffig, schwach organisch, Sandlagen	dkl.grau	halbfest, TM, 4		G 10 10 6,90 - 7,60 G 11 11 7,60 - 8,40	schwach feucht
	Tertiär, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig	braun	dicht, SU, 3		G 12 12 8,40 - 9,20 G 13 13 9,20 - 10,00	naß, GW angebohrt bei 8,40 m mit Anstieg auf 7,08 m

Kopfblatt	Nan	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landra	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 6/22	
Ansatzhöhe		486,15 m	Neigung der Bohrung		
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung	0,00 °	
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	5,30 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m			
Beigefügte Protokolle					
Deligeragie i Totokolie		X Schichtenverzeichni	15		
Bemerkungen					
Bemerkungen: Unte	erbrechungen;				
Hindernisse; F	Probleme; etc.				
Name de marco	on Tocketter				
Name des qualifiziert					
U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	ıbН	Schichtenverzeichnis nac	th ISO 14688-1	Seite:	2
	erfahren: Datum:		und ISO 1468		Aufschluss:	BS 6/22
	messer: mm Neigung:	0,00 °				21146403
	tbezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,		Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers		ji rojekt W	21140400
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	- Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,40	Auffüllung (Mutterboden, Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,40	feucht
2,70	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	stark kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 2 2 0,40 - 1,00 G 3 3 1,00 - 1,90 G 4 4 1,90 - 2,70	feucht
4,80	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun	steif, TM, 4		G 5 5 2,70 - 3,70 G 6 6 3,70 - 4,80	feucht
5,30	Tertiär, Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, feinkiesig	braun- hellbraun	dicht, SU, 3		G 7 7 4,80 - 5,30	schwach feucht

Autschlussant Bohrung Projektbezeichnung Naubau Landratsamt Dachau. Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung B 57:22 Autschlussbezeichnung D 50:00 ° Richtung der Bohrung D 50:00 ° Richtung der Bohrung D 50:00 ° Richtung der Bohrung D 50:00 ° Richtung und Typ D 50	Kopfblatt	Nar	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite
Bohrung Projektbezeichnung Neubau Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivNr. Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung 35.722 Ansatzhöhe 486.22 m Neligung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 10,00 m Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerätes Freie GW-Oberfläche M Schrichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse, Probleme, etc. Name des qualificierten Technikers Unterschrift des	Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		1
Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivNr. Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 7/22 Ansatzhöho 486.22 m Neigung der Bohrung 0.00 ° X-Koordinate 0.00 Richtung der Bohrung 10.00 m Y-Koordinate 0.00 Titele der Bohrung 10.00 m Lage-Höhensystem Austürnung und Typ des Entnahmegerätes m Freis GW-Oberfläche m Beigefügte Protokolle X Schlichtenverzeichnis Bemerkungen Uhterbrechungen: Hindernisser, Probleme, etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des Unterschrift des Unterschrift des Unterschrift des Unterschrift des Unterschrift des			3,000	Landratourin Basriau		
Danium 25.28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 7/22	Projektbezeichnung				21146403	
Ansatzhohe						
X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 0,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Enrhahmegerates Beigefügte Protokollie X Schichterverzeichnis Beigefügte Protokollie X Schichterverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse: Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 7/22	
V-Koordinate	Ansatzhöhe		486,22 m	Neigung der Bohrung	0,00 °	
Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ Freie GW-Oberfläche m Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung	0,00 °	
Bemerkungen Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc.	Y-Koordinate		0,00		10,00 m	
Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis X Schichtenverzeichnis X Schichtenverzeichnis				Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Freie GW-Oberfläche		m			
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni	is		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Pomorkungon					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Bernerkungen					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Unterschrift des	Ветегкипдел: Unti- Hindernisse; I	erbrechungen; Probleme; etc.				
Unterschrift des						
Unterschrift des						
Unterschrift des qualifizierten Technikers						
	U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	nbH	Schichtenverzeichnis nac	h ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 14689-1		Aufschluss:	BS 7/22
Durchm		0.00				21146403
Projekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau		Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:		1 -7-	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	- Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
	Auffüllung (Mutterboden, Ton, schluffig, schwach kiesig, Wurzeln)	schwarzbraun	halbfest, [OH], 1		G 1 1 0,00 - 0,60	schwach feucht
	Auffüllung (?), Ton, schluffig, schwach kiesig, stark kiesig)	braun	halbfest, [TM], 4		G 2 2 0,60 - 1,10	schwach feucht
1,30	Beton	stark kalkhaltig, grau	hart		G 3 3 1,10 - 1,30	
4,30	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun	steif- bis halbfest, TM, 4		G 4 4 1,30 - 2,20 G 5 5 2,20 - 3,00 G 6 6 3,00 - 3,70 G 7 7 3,70 - 4,30	schwach feucht- bis feucht
	Quartär, Terrassensand, Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, Tonlagen	stark kalkhaltig, braun	mitteldicht, SU,TL, 3-4		G 8 8 4,30 - 4,70	schwach feucht
	Quartär, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig	stark kalkhaltig, gelbbraun	dicht, SU, 3		G 9 9 4,70 - 5,30	schwach feucht

	Aufschluß BS 7/22	Projekt	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
6,20	Tertiär, Sand, stark schluffig, Sandlagen	stark kalkhaltig, braun	steif- bis halbfest, SU ⁻ , 4		G 10 10 5,30 - 6,20	feucht
6,80	Tertiär, Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, Tonlagen	stark kalkhaltig, gelbbraun	dicht, SU,TL, 3-4		G 11 11 6,20 - 6,80	schwach feucht
8,70	Tertiär, Feinsand, mittelsandig, feinkiesig, schluffig	gelbbraun	dicht, SU,SU⁻, 3-4		G 12 12 6,80 - 7,80 G 13 13 7,80 - 8,70	feucht- bis naß, GW angebohrt bei 7,20 m GW nach Bohrende bei 7,18 m RW bwi 7,13 m
9,90	Tertiär, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig	graubraun	dicht, SU, 3		G 14 14 8,70 - 9,40 G 15 15 9,40 - 9,90	naß
10,00	Tertiär, Ton, schluffig, Kalksteinbruchstücke	stark kalkhaltig, olivgrün- hellgrau	halbfest, TM, 4		G 16 16 9,90 - 10,00	schwach feucht

Kopfblatt	Nar	ne des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landr	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 8/22	
	1				
Ansatzhöhe		485,88 m	Neigung der Bohrung		
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung		
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	8,40 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m			
Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichni			
		A Schichtenverzeichni	13		
Demonstration					
Bemerkungen					
Bemerkungen: Unt	erhrechungen:				
Hindernisse;	Probleme; etc.				
Name des qualifizier	ten Technikers				
qualifizier	Interschrift des en Technikers				
quamizien	1 30111111013				

	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis na	ach ISO 14688-1	Seite:	2
	rfahren: Datum:		und ISO 146	89-1	Aufschluss:	BS 8/22
Durchn	nesser: mm Neigung:	0,00 °				21146403
Proiekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,	,	Name / Unterschrift des qualifizierten Technike	ers:	. ,	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	Bohrbarkeit - KernformMeißeleinsatzBeobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
0,08	Betonpflaster					
0,13	Auffüllung (Feinkies, sandig, schwach schluffig, Splitt)	stark kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 1 1 0,08 - 0,13	feucht
0,70	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	stark kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 2 2 0,13 - 0,70	trocken- bis schwach feucht
1,00	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach kiesig, 3% Ziegelreste)	dkl.grau	halbfest, [TM], 4		G 3 3 0,70 - 1,00	schwach feucht
3,00	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun- hellbraun	steif, TM, 4		G 4 4 1,00 - 2,00 G 5 5 2,00 - 3,00	feucht
4,00	Quartär, Lehm, Ton, stark schluffig	schwach kalkhaltig, hellbraun	steif, TL, 4		G 6 6 3,00 - 4,00	feucht
	Quartär, Lehm, Ton, stark schluffig, feinsandig, Feinsandlagen	kalkhaltig, braun	halbfest, TL,SU, 4-3		G 7 7 4,00 - 4,60	schwach feucht
5,70	Tertiär, Feinsand, schluffig	schwach kalkhaltig, braun	weich- bis steif, SU⁻, 4		G 8 8 4,60 - 5,70	schwach feucht

	Aufschluß BS 8/22	Projekt	nummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schluffig, schwach mittelsandig, schwach feinkiesig	schwach kalkhaltig, braun	dicht, SU,SU ⁻ , 3-4		G 9 9 5,70 - 6,50 G 10 10 6,50 - 7,30 G 11 11 7,30 - 8,00	feucht- bis naß, GW angebohrt bei 6,80 m GW nach Bohrende bei 6,85 m
8,35	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig	hellbraun	dicht, SU, 3		G 12 12 8,00 - 8,35	naß
8,40	Tertiär, Kalkstein	hellgrau	7, hart		G 13 13 8,35 - 8,40	naß

Aulschlussant Bohrung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Projektbezeichnung Bürgermeister-Zauner-Ring 11 Aufschlussbezeichnung Bis 922 Aulschlussbezeichnung Bis 922 Ausschlussbezeichnung Bis 922 Ausschlussbezeichnung V-K-Coordinate O.00 Richtung der Bohrung I 0.00 ° V-K-Coordinate O.00 Tiefe der Bohrung I 0.00 m Ausführung und Typ des Entrehrmegerätes Beigefügte Protokolfe X Schichterwerzeichnis Beigefügte Protokolfe X Schichterwerzeichnis Beinerkungen: Unterbechungen: Hindernisse, Probleme, etc. Name des qualifizerten Technikers Unterschrift des qualifizerten Technikers	Kopfblatt	Nar	me des Unternehmens	Dr. Hug Geoconsult GmbH		
Bohrung Projektbezeichnung Neubau Landratsamt Dachau, Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivNr. Dalum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 9/22 Ansatzhöhe 486,11 m Neigung der Bohrung 0.00 ° X-Koordinate 0.00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Ennahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichmis Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichmis Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindermasse, Probleme, etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	Landratsamt Dachau		1
Bürgermeister-Zauner-Ring 11 ArchivMr Datum 25-28.04.2022 Aufschlussbezeichnung BS 9/22 Ansatzhöhe 485.11 m Neigung der Bohrung 0.00 ° X-Koordinate 0.00 Richtung der Bohrung 10.00 m Y-Koordinate 0.00 Tiefe der Bohrung 10.00 m Lage-Höhensystem Aussführung und Typ des Entnahmegerätes m Freie GWr-Oberfläche m Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle Nachtenverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Problemer, etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des Unterschrift des			400 / 14.11.49900010	Landratsami Dachad		
Ansatzhôhe 486,11 m Neigung der Bohrung 0,00 ° X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 1,000 ° Y-Koordinate 0,000 Tiefe der Bohrung 1,000 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle N Schichtenverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Projektbezeichnung				21146403	
Ansatzhohe A86.11 m Neigung der Bohrung 0.00 ° X-Koordinate 0.00 Richtung der Bohrung 10.00 m Y-Koordinate 0.00 Tiele der Bohrung 10.00 m Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ des Ernmähmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Beigefügte Protokolle Entre Schichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
X-Koordinate 0,00 Richtung der Bohrung 0,00 ° Y-Koordinate 0,00 Tiefe der Bohrung 10,00 m Lage-Höhensystem Ausführung und Typ des Entnahmegerätes Freie GW-Oberfläche M Schichterverzeichnis Beigefügte Protokolle X Schichterverzeichnis Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse: Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 9/22	
Semerkungen Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc.	Ansatzhöhe		486,11 m	Neigung der Bohrung	0,00 °	
Lage-/Höhensystem Ausführung und Typ Freie GW-Oberfläche m	X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung	0,00 °	
Freie GW-Oberfläche m des Enthahmegerätes Beigefügte Protokolle X Schichtenverzeichnis Bemerkungen Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	10,00 m	
Bernerkungen Bernerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme, etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des Unterschrift des Unterschrift des				Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Freie GW-Oberfläche		m	aco Emmannogoratos		
Bemerkungen: Unterbrechungen: Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Rojaofüato Protokollo		V 0-1-1-1	·-		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Doigotagio i rotottollo		A Schichtenverzeichn	15		
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Bemerkungen: Unterbrechungen; Hindernisse; Probleme; etc. Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Bemerkungen					
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des						
Name des qualifizierten Technikers Unterschrift des	Remerkungen: Unte	erbrechungen:				
Unterschrift des	Hindernisse; I	Probleme; etc.				
Unterschrift des						
Unterschrift des						
qualifizierten Technikers						
	U qualifiziert	nterschrift des en Technikers				

l	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis na	ach ISO 14688-1	Seite:	2
Bohrverfahren: Datum: Durchmesser: mm Neigung: 0,00 °			und ISO 146	689-1	Aufschluss: BS 9/22	
						21146403
	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,		Name / Unterschrift des qualifizierten Technike	rs:	,	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	Bohrbarkeit - Kernform Meißeleinsatz Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
0,08	Betonpflaster					
0,13	Auffüllung (Feinkies, sandig, schwach schluffig)	grau	mitteldicht, [GU], 3		G 1 1 0,08 - 0,13	feucht
0,90	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	stark kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 2 2 0,13 - 0,90	schwach feucht
1,40	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach kiesig)	braun- dkl.grau	steif, [TM], 4		G 3 3 0,90 - 1,40	feucht
3,40	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	braun- hellbraun	steif, TM, 4		G 4 4 1,40 - 2,40 G 5 5 2,40 - 3,40	feucht
	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, schwach feinsandig	kalkhaltig, hellbraun	halbfest, TL, 4		G 6 6 3,40 - 4,00	schwach feucht
5,60	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, überwiegend Kernverlust	schwach kalkhaltig, braun	steif, TM, 4		G 7 7 4,00 - 4,80 G 8 8 4,80 - 5,60	schwach feucht


	Aufschluß BS 9/22	Projek	tnummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
6,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schluffig	kalkhaltig, graubraun	dicht, SU,SU⁻, 3-4		G 9 9 5,60 - 6,00	schwach feucht	
7,10	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, stark schluffig	schwach kalkhaltig, graubraun	dicht, SU,SU⁻, 3-4		G 10 10 6,00 - 7,10	feucht	
8,00	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch	graubraun- dkl.grau	dicht, SU, 3		G 11 11 7,10 - 8,00	naß, GW angebohrt bei 7,10 m GW nach Bohrende bei 7,08 m	
9,60	Tertiär, Feinsand, schwach schluffig, stark schluffig, schwach organisch	dkl.grau	dicht, SU,SU⁻, 3-4		G 12 12 8,00 - 8,80 G 13 13 8,80 - 9,60	naß	
10,00	Tertiär, Ton, schluffig, Kalksteinbruchstücke	stark kalkhaltig, hellbraun	steif- bis halbfest, TM, 4		G 14 14 9,60 - 10,00	schwach feucht- bis feucht	


Kopfblatt	Name des Unternehmens		ns Dr. Hug Geoconsult GmbH		Seite 1
Aufschlussart	Na	me des Auftraggebers	S Landratsamt Dachau		
Bohrung					
Projektbezeichnung	Neubau Landr	atsamt Dachau,	Projektnummer	21146403	
	Bürgermeister-	-Zauner-Ring 11	ArchivNr.		
Datum	2528.04.2022	2	Aufschlussbezeichnung	BS 10/22	
Ansatzhöhe		487,38 m	Neigung der Bohrung	0,00 °	
X-Koordinate		0,00	Richtung der Bohrung	0,00 °	
Y-Koordinate		0,00	Tiefe der Bohrung	9,50 m	
Lage-/Höhensystem			Ausführung und Typ des Entnahmegerätes		
Freie GW-Oberfläche		m	des Entrialimogerates		
Beigefügte Protokolle		X Schichtenverzeichn	is		
Bemerkungen					
Damarlumana	orbrochus				
Bemerkungen: Unt Hindernisse;	Probleme; etc.				
Name des qualifizier	ten Technikers				
U	Interschrift des				
	ten Technikers				


	des Unternehmens: Dr. Hug Geoconsult Gm des Auftraggebers: Landratsamt Dachau	bH	Schichtenverzeichnis na	ch ISO 14688-1	Seite:	2
Bohrverfahren: Datum: Durchmesser: mm Neigung: 0,00 °			und ISO 14689-1		Aufschluss: BS 10/22	
						21146403
Projekt	bezeichnung: Neubau Landratsamt Dachau,		Name / Unterschrift des qualifizierten Techniker	S:	•	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk-	Beschreibung der Probe	Beschreibung des Bohrfortschrittes	Proben Versuche	Bemerkungen
[m]	Geol. Benennung / Stratigraphie	gehalt	Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit Kornform - Matrix Verwitterung - Trennflächen usw.	- Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	- Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Wasserführung - Spülung Bohrwerkzeuge - Verrohrung Kernverlust Kernlänge
	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, 80% Betonbruch)	stark kalkhaltig, grau	mitteldicht, [GU], 3		G 1 1 0,00 - 0,25	trocken- bis schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, schwach kiesig)	braun	halbfest, [TM], 4		G 2 2 0,25 - 0,50	schwach feucht
	Auffüllung (Ton, schluffig, stark kiesig, schwach sandig, Schotterreste)	braun	steif, [TM], 4		G 3 3 0,50 - 0,80	feucht
1,80	Quartär, Lehm, Ton, schluffig	hellbraun	steif, TM, 4		G 4 4 0,80 - 1,80	feucht
	Quartär, Lehm, Ton, schluffig, schwach feinsandig	hellbraun	weich, TM, 4		G 5 5 1,80 - 2,80 G 6 6 2,80 - 3,80 G 7 7 3,80 - 4,80	stark feucht
	Quartär, Terrassensand, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach schluffig	hellbraun	mitteldicht, SU, 3		G 8 8 4,80 - 5,00	feucht
7,00	Tertiär, Schluff, sandig	grünl.braun	steif- bis halbfest, UL, 4		G 9	feucht

	Aufschluß BS 10/22	Projekt	nummer 21146403	Dr. Hug Geoconsult G	mbH	Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis [m]	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung / Stratigraphie	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz - Plastizität - Härte einachsige Festigkeit - Kornform - Matrix - Verwitterung - Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschrittes - Bohrbarkeit - Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Auto-Nummer - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung - Spülung - Bohrwerkzeuge - Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
					5,00 - 6,00 G 10 10 6,00 - 7,00		
8,00	Tertiär, Schluff, feinsandig	grünl.braun	halbfest, UL, 4		G 11 11 7,00 - 8,00	schwach feucht	
9,50	Tertiär, Ton, schluffig, Kalksteinbruchstücke	grünl.braun	steif- bis halbfest, TM, 4		G 12 12 8,00 - 8,70 G 13 13 8,70 - 9,50	feucht	

ANLAGE 4









INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR ZUSCHLAG- UND BAUSTOFFTECHNOLOGIE mbH

PRÜFSTELLE FÜR ERD- UND STRASSENBAU anerkannt nach RAP Stra A1, A3, A4 & F3, F4 & G3, G4

MAX-PLANCK-STRASSE 1 64859 EPPERISHAUSEN

Tel.: 06071/63 65 865 Fax: 06071/63 65 866 e-mail: info@zubgmbh.de www.zubgmbh.de

Bodenmechanische Laboruntersuchungen PB B 1340/2022

gemäß Auftrag vom 10.05.2022

Dr. Hug Geoconsult GmbH In der Au 25

61440 Oberursel

	Bauvorhaber	1		Neubau Landratsamt, Bürgermeister-Zauner-Ring 11, Dachau Projekt-Nr.: 21146403
Bohrung	Probe Nr.	Tiefe von	[m] bis	Untersuchungsumfang
BS 1/22	G 12 – G 14	7,3	9,5	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 2/22	G 12	7,0	7,7	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 3/22	G 9	5,9	6,8	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 3/22	G 10	6,8	7,7	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 4/22	G 10 – G 11	4,8	6,2	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 5/22	G 12 – G 13	8,4	9,2	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 7/22	G 12 – G 13	6,8	8,7	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 7/22	G 10	5,3	6,2	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 8/22	G 8	4,6	5,7	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 8/22	G 9 – G 11	5,7	8,0	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
BS 10/22	G 9 – G 10	5,0	7,0	Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)
	Pr	obeneing	ang bei	der ZuB GmbH: 13.04.2022

Verteiler: X Auftraggeber per E-Mail

Seiten: 2 Anlagen: 4

ZuB GmbH

Sitz:

Geschäftsführer:

Volksbank Darmstadt - Südhessen eG IBAN: DE42508900000077659005 BIC: GENODEF1VBD Eppertshausen HRB 54463 Amtsgericht Darmstadt Dipl.-Ing. Johannes Kirchberg Dr.-Ing. Viktor Root

1. Korngrößenverteilung DIN EN ISO 17892-4

1.1 Siebung nach Sedimentation

Kornfraktion		BS 3/22 / G 9	BS 10/22 / G 9 – G 10
Ton	N 0/	8,1	3,9
Schluff		50,8	78,2
Sand	M%	38,4	17,4
Kies		2,7	0,5

graphische Darstellungen: siehe Anlage 1

1.2 Kombinierte Siebung nach Sedimentation

Kornfraktion	ı	BS 1/22 / G 12 – G 14	BS 2/22 / G 12	BS 3/22 / G 10
Ton		6,1	5,2	4,8
Schluff	NA 0/	43,5	22,5	27,4
Sand	M%	40,2	64,9	61,8
Kies		10,2	7,4	6,0

graphische Darstellungen: siehe Anlage 2

Kornfraktion		BS 4/22 / G 10 – G 11	BS 5/22 / G 12 – G 13	BS 7/22 / G 12 – G 13
Ton		3,6	0,2	3,5
Schluff	M%	14,7	13,2	16,1
Sand		55,4	86,5	622,7
Kies		26,3	0,1	17,7

graphische Darstellungen: siehe Anlage 3

Kornfraktion		BS 7/22 / G 10	BS 8/22 / G 8	BS 8/22 / G 9 – G 11
Ton	- M%	4,8	4,1	4,1
Schluff		24,6	20,8	22,2
Sand		65,6	72,2	68,0
Kies		5,0	2,9	5,7

graphische Darstellungen: siehe Anlage 4

ZuB GmbH Prüfstelle für Erd- und Straßenbau anerkannt nach RAP Stra für die Fachgebiete A1, A3 und A4 sowie F3, F4 und G3, G4

Eppertshausen, 03.06.2022

ZuB GmbH

Max - Planck - Straße 1 64859 Eppertshausen


Tel.: 06071 - 63 65 865; E-Mail: info@zubgmbh.de

Bearbeiter: AS/SG Datum: 30.05. - 02.06.2022

Körnungslinie

Dr. Hug Geoconsult GmbH Projekt-Nr.: 21146403 Prüfungsnummer: 1340/22
Probe entnommen am: durch AG
Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4, Siebung nach Sedimentation



ZuB GmbH

Max - Planck - Straße 1 64859 Eppertshausen


Tel.: 06071 - 63 65 865; E-Mail: info@zubgmbh.de

Bearbeiter: AS/SG Datum: 30.05. - 02.06.2022

Körnungslinie

Dr. Hug Geoconsult GmbH Projekt-Nr.: 21146403 Prüfungsnummer: 1340/22
Probe entnommen am: durch AG
Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4, kombinierte Siebung und Sedimentation



ZuB GmbH

Max - Planck - Straße 1 64859 Eppertshausen

Tel.: 06071 - 63 65 865; E-Mail: info@zubgmbh.de

Bearbeiter: AS/SG Datum: 30.05. - 02.06.2022

Körnungslinie


Dr. Hug Geoconsult GmbH

Projekt-Nr.: 21146403

Prüfungsnummer: 1340/22
Probe entnommen am: durch AG

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4, kombinierte Siebung und Sedimentation



ZuB GmbH

Max - Planck - Straße 1 64859 Eppertshausen

Tel.: 06071 - 63 65 865; E-Mail: info@zubgmbh.de

Bearbeiter: AS/SG Datum: 30.05. - 02.06.2022

Körnungslinie

Dr. Hug Geoconsult GmbH Projekt-Nr.: 21146403 Prüfungsnummer: 1340/22
Probe entnommen am: durch AG
Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4, kombinierte Siebung und Sedimentation

